

Erledigt

2. Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „griven“ vom 12. November 2015, 22:01

Das SMBIOS zu ändern bringt an der Stelle nichts. Das Problem ist der Framebuffer hier muss in jedem Fall einer gesetzt werden bei dem die Ausgänge der Karte auch korrekt definiert sind (leider ein lästiges Problem bei den ATI Karten). Oft ist nur ein Ausgang definiert was dann dazu führt, dass ein Monitor zwar am DVI Port funktioniert aber schon nicht mehr am HDMI USW. Ich habe Deine config.plist mal um die Einträge für die ATI erweitert teste es mal damit.