

**Erledigt**

## **El Captain auf Z77MX-QUO-AOS**

**Beitrag von „plutect“ vom 1. Dezember 2015, 22:27**

Also gerade eben hat sich die Externe Festplatte am (vorderen) internen USB 3.0 Anschluss verabschiedet, am (hinteren) USB 3.0 direkt am Motherboard waren wie gesagt mehrere Stunden kein Problem ! Das externe USB 3.0 Gehäuse hat eine eigene Stromversorgung. Es dürfte da also ein Unterschied bei den Ports bestehen oder ?