Update von 10.10 auf 10.11

Beitrag von "Pa77i" vom 6. Dezember 2015, 20:07

Zitat von YogiBear

Hattest du den CMOS mal gelöscht/gecleart nach dem Flashen der 1666er? Bei meinem Z97N-WiFi half dies...

Ich habe einen PRAM Reset gemacht aber CMOS nicht

Ich schaue mal eben in das Handbuch wie das genau geht ob das wie sonst immer mit Batterie raus und rein funktioniert oder ich da einen Handstand für machen muss

uno momento