

**Erledigt**

# USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „al6042“ vom 7. Dezember 2015, 22:42

Stimmen die Vendor- und Device-IDs des FakePCIID\_XHCIMux.kext mit deinem USB3.0 Controller überein?

Code

1. `<key>IOPCIPrimaryMatch</key>`
2. `<string>0x9c318086 0x9cb18086 0x8c318086 0x8cb18086</string>`

---

## USB 3.0 Bus:

```
Capacity:          3 TB (3.000.592.982.016 bytes)
Removable Media:   Yes
BSD Name:          disk4
Host Controller Driver: AppleUSBXHCILPTH
Partition Map Type: GPT (GUID Partition Table)
PCI Device ID:     0x8c31
PCI Revision ID:   0x0005
PCI Vendor ID:     0x8086
Volumes:
```