

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „Jono“ vom 8. Dezember 2015, 14:09

Danke, ich teste mal wenn ich zuhause bin.

Hab ich da gute Chancen wenn der Controller vorher unter Yosemite ohne Probleme funktionierte oder hat das in dem Falle gar nix zu sagen?

//edit: Hab jetzt mal via TeamViewer die Kexts mittels Easykext Utility installiert, aber in den Systeminformationen zeigt sich immer noch kein USB3.0 Bus 😞

Oder muss ich die irgendwie auf ne andere Art installieren? Müssten jetzt in S/L/E liegen