

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „Jono“ vom 8. Dezember 2015, 22:13

hab das jetzt in der FakePCIID_XHCIMux.kext folgendermaßen angepasst:

```
<key>IOPCIPrimaryMatch</key>  
<string>0x1e318086 0x11063432</string>
```

Ist das so korrekt? Oder muss da noch mehr geändert werden?
Muss ich die FakePCIID.kext auch irgendwo editieren?