

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „al6042“ vom 8. Dezember 2015, 22:28

Die Reihenfolge muss 0x34321106 sein... die ersten 4 Ziffern für das Device und die zweiten 4 Ziffern für den Vendor.

Ich denke aber, dass es an deinem P55-Chipsatz liegt, dass der FakePCIID nicht funktioniert. In der Info.plist kann man sehen, dass Rehabman diesen für 7-,8- und 9-Serien erstellt hat. Unter Umständen greifen die Settings für dein P55-Board nicht.