

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „Sascha_77“ vom 9. Dezember 2015, 10:47

Das wäre eine Alternative. Damals im MacPro lief die OOB.

<http://www.amazon.de/unterst%C...&keywords=inateck+usb+mac>