

Erledigt

WLAN-PCIe-Karte ASUS PCE AC68: sehr starke Unterschiede

Beitrag von „al6042“ vom 21. Dezember 2015, 22:15

Eventuell hast mehr Glück, wenn du beide Karte mit DE betreibst, da deine beiden SSIDs ja auch auf DE eingerichtet sind.

Patch den Kext nochmal mit 44 43 anstatt 55 53 und versuche diesen zeitgleich auf beiden Geräten.

Falls das nicht hinhaut kannst du immer noch auf den Standard zurückgehen.

Weitere Einstellmöglichkeiten in OS X kenne ich nicht, da Apple für die Hardware keine weiteren Optionen zur Änderung freigeschalten hat.

Eventuell findest du über Google noch weitere Patch-Möglichkeiten.