

Erledigt

Asus Z97 VII Gene DS DT patchen

Beitrag von „danielreb2100“ vom 26. Dezember 2015, 13:45

Die EHC1 in EH01/EHC2 in EH02 habe ich manuell ändern müssen weil ich sonst in der DS DT Errors hatte. XHC1 gab es bei mir garnicht. Da ist schon von Haus aus auf XHC. Jetzt habe ich die beiden Texte vom Link oben na S/L/E mit Kext Utility installiert. Jetzt habe ich aber das Problem das nur noch 1 USB 2.0 von 4 funktioniert hinten und die USB 3.0 funktionieren nur wenn ich ein USB 2.0 Gerät reinstecke. Als Systemdefinition habe ich iMac 14.2.

Hast du noch ne Idee?