

Erledigt

Nach OZ Mod Flash kein UEFI mehr bei H97-HD3

Beitrag von „Metalhead“ vom 3. Januar 2016, 20:23

Ok, das erstellen eines Stick´s mit ElCapitan ist unter 10.6.8 wohl nicht möglich.

1. lässt sich die Kopie nicht umbenennen, keine Ahnung wieso.
2. ist beim Diskmaker der noch unter SL läuft bei 10.9 Schluss.

Bleibt also nur der Weg über 10.8.5. was ich auch schon gemacht habe inkl. Clover.
Blöd nur das die Installation zwar startet aber, bevor das Laderad kommt, mit einer Kernelpanic stehen bleibt welche lautet.

```
" \"ACPI\" .\n"@/User´s/nawcom/Builds/xnu-1504.9.26/iokit/Kernel/IOPlatformExpert.ccp : 1393"
```