

Erledigt

Nach OZ Mod Flash kein UEFI mehr bei H97-HD3

Beitrag von „MacGrummel“ vom 4. Januar 2016, 19:37

Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Kollegen da irgendeinen Grafik-Anteil aus dem BIOS gehauen haben. Das H-97-HD3.F8 hat so verdammt wenig Platz.. Das geht mit Clover deutlich leichter zu lösen!