

**In Arbeit** **Sony Vaio VPC-F23A9E: Hackintosh möglich?**  
**Ja, aber klar doch!! :)**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 5. Januar 2016, 12:17**

[grt:](#)

Ich bekomme langsam auch Panik! 😄

Als Du das geschrieben hast, war es schon zu spät, da ich zu dem Zeitpunkt bereits mit einer vollständigen Neu-Installation begonnen hatte. Hierzu musste ich allerdings komplett via Win10 von "nebenan" die HDD neu partitionieren, da ein Drüber-Installieren auf das bestehende SL wegen Ablehnung scheiterte, d. h. ich kam nicht mal bis zur Sprachenwahl.

Danach ging es wie üblich inkl. Partitionierung wieder bis zur F-Meldung der Installation (leider wurde nicht gesagt, warum ...) wie schon zuvor zum Neustart, dem korrekten Booten und den Grundeinstellungen inkl. Einrichten des WLAN-Stick (diesen preiswerten CSL-Stick inkl. Treiber-CDchen kann ich nur empfehlen).

Dann aktualisierte ich nur zwei der vier angebotenen Updates (Combi-Paket + ??) ... und genau wie zuvor auch schon kam der Grauschleier mit besagter Meldung (s. Bild)!

Ist das jetzt Zufall oder was wird da geladen, was eine KP verursachen könnte?

Danach startete ich via EFI-CD das OS mit -v nochmal, um das zweite Bild zu erreichen, das Du erwähnt hattest.

Gruß  
LOM

Einen hab ich noch. 😄

Erneutes Booten mit -v -x ergibt wohl die Bestätigung Deiner Vermutung (s. Bild) - so würde ich als Laie es zumindest interpretieren. Was wäre jetzt zu tun - wie komme ich wieder an das OS ran?