

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „al6042“ vom 6. Januar 2016, 16:53

Ähem,

soweit ich weiss funktionieren die FakePCIID-kexte für den USB3.0 Kram nur, wenn auch eine DSDT mit dem Patch

Code

1. # Maintained by: PJALM (help@pjalm.com) for: <http://pjalm.com/repos/>
- 2.
- 3.
4. # These patches are the registered property of PJALM.COM and can not be
5. # redistributed or modified without the written consent of PJALM.COM.
6. # Links to these patches are allowed. All material is protected under the DMCA.
- 7.
- 8.
9. # Last Updated : 11/17/2015
10. # Patch Name : USB - Device Renames for OSX 10.11
11. # Patch Version : 1.0
- 12.
- 13.
14. # Rename USB devices for OSX 10.11 Support (remember to use injector with this)
15. into device label XHC1 set_label begin XHC end;
16. into_all all code_regex XHC1 replaceall_matched begin XHC end;

Alles anzeigen

in Betrieb ist.