

EC Installieren auf einem Gigabyte z97n-wifi mit Ozmosis

Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2016, 19:34

Daran liegt es nicht.

Eventuell liegt es an der DisableBootEntriesFilter-Option im NVRAM.

Prüfe mal die aktuelle Situation per Terminal mit dem Befehl

Code

1. `nvrnm 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter`

als Ergebnis müsste %00 (aktiv) oder %01 (nicht aktiv) rauskommen.