Erledigt Suche Hackbook El Capitan bis 300 EUR

Beitrag von "burzlbaum" vom 20. Januar 2016, 11:21

Danke Denis,

wenn ich ohne BrcmPatch... starte bekomme ich:

```
routing via boot-said from /chosen: 89419C32-469-2028-REZ-9818746C59

Noting Code: 10-49-7-0ap/10Provider_class / (ap/) dairing [0-1]-10Best/code

Noting Code: 10-49-7-0ap/10Provider_class / (ap/) dairing [0-1]-10Best/code

com. apia input Scompress only publishes and start

compress only input Scompress only publishes and start and sta
```

Ohne BrcmFirmware...

```
com.apple.Rpiel@ScoupressionTypeZitis knod start
com.apple.Rpiel@ScoupressionTypeZitis knod start
com.apple.Rpiel@ScoupressionTypeZitis knod start
com.apple.Rpiel@ScoupressionTypeZitis load successed
com.apple.Rpiel@ScoupressionTypeZitis load successed
com.apple.Rpiel@ScoupressionTypeZitis load successed
com.apple.Rpiel@ScoupressionTypeZitis load successed
description of clicit | Prep? Compy | Deprovier | Class / Clay / Carlon | Deprovier | Class / Clay / Carlon |
Vacobac@ScoupressionTypeZitis load successed
Va
```

Und wenn ich beide weg lasse erhalte ich:

```
com.apie.fight=Scopensistingsets tool succeeded

com.apie.fight=Scopensistingsets tool succeeded

com.apie.fight=Scopensistingsets tool succeeded

com.apie.fight=Scopensistingsets

com.apie.fight=Scopensistings
```

Habe kaum Ahnung von der Auswertung solcher Fehlermeldungen. Aber immer scheint es ei
Problem mit dem IO80211 zu geben. Hatte da ja auch für die alte Karte drin rum editiert. Abe
die editierte IO80211Family mit einer normalen wieder ausgetauscht.

Komisch :confused: