

**Erledigt**

## **{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX**

**Beitrag von „Amiga“ vom 22. Januar 2016, 17:45**

Hallo

Ich bin jetzt ganz von der Rolle.

Ich habe wegen einer parallel Baustelle (Installation von Yosemite auf einer neuen SSD) ein P-RAM Reset gemacht weil das Laufwerk nicht im Bios erschien.

Jetzt habe ich im ElCapitan zwar wieder ein MacPro statt IMac14.2 aber im Netzwerk gibt es jetzt ein en0 mit einer Mac Adresse.



Wie geht das denn?

Ich habe keine DSDT oder Plist in der EFI nur das Original Ozmosis läuft.

Brauche dringend Hilfe bei der Frage warum mein Netzwerk sich verändert wenn ich die Systemdefinition im NVRAM änder.



Ich benötige doch die 14.2 Definition für den USB Patch der ja eigentlich mein Ziel ist.