

**Erledigt** **T61**

**Beitrag von „griven“ vom 24. Januar 2016, 22:43**

Ist definitiv ein PowerManagement Problem...

Hast Du die Extensions wie von GRT in den /EFI/Clover/Kexts/10.6 Ordner gepackt auch die NullCPUPowerManagement.kext?