

USB Patch für GA-Z97X-UD3H - El Capitan

Beitrag von „Felix76“ vom 27. Januar 2016, 10:34

Hey steff89,

habe alle USB Port durchgetestet und sind alle als USB3.0 aktiv mit voller geschwindigkeit.

Einzig bei meinem Board ist ein USB2.0 header nicht aktiv.

Wundert mich wieso es mehr als 15 Ports bei mir sind. Könnte es eventuell daran liegen das manche USB3.0 Ports über nen hub laufen?