

# WWAN Konfiguration - wer weiß was?

**Beitrag von „Humpti“ vom 30. April 2012, 22:42**

Du kannst versuchen, in der IO80211.kext > Contents > Plugins > AirportAtheros21.kext > Contents > Info.plist die divID zu ändern. Das könnte eventuell helfen.

Bei diversen anderen Anbietern konnte dies so manches Problem lösen, eine Karte wie Deine hatte ich leider noch nicht unter meinen Fingern und kann daher keine Garantie geben, dass es funktioniert.