

# **EBIOS read error nach update auf 10.6.8**

**Beitrag von „Jmza“ vom 8. Mai 2012, 00:05**

hab hier nen Macbook stehen 😊 das sollte das können.... habe auf dem Stick SL 10.6.3 und den NetbookBootMaker 0.8.4 RC1 (Das ist der Bootloader?) installiert mehr nicht.

Sollte ich vielleicht nochmal neu beides auf den Stick machen? Habe am Stick selber ja nichts geändert, dieser sollte doch nach wie vor gehen?!?!?