

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 23. März 2016, 21:27

Ja, das Umbenennen von EHC1 -> EH01 und EHC2 -> EH02 ist noch nötig damit der Fix funktioniert.