

**Erledigt**

## **ASRock H77m-ITX mit OZ 167X-mas Booten unmöglich nach Update auf 10.11.4**

**Beitrag von „griven“ vom 12. April 2016, 23:33**

Die defaults.plist wird nur nach einem NVRAM reset einmalig geladen, dass ist Dir bewusst? Es reicht nicht die Datei einfach in den Ordner zu legen damit sie berücksichtigt wird musst Du ins Bios oder in das Firmware eigene Bootmenu (F12) und dann die Tasten win+alt+p+r drücken. Der Screen wird daraufhin erst rot denn orange und letztlich grün und der Rechner startet neu. Erst nach dem Manöver wird eine defaults.plist in der EFI Partition berücksichtigt vorher nicht.