

EC Installieren auf einem Gigabyte z97n-wifi mit Ozmosis

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. April 2016, 21:21

Bei 10.11.4 wurden leider einige Eingangswerte geändert, besonders bei der **SystemIntegrityP**rotection (beim CsrActiveConfig-Wert) wirkt sich das bei Neu-Installationen auf Oz-Rechnern aus und ist leider noch nicht komplett aussortiert. Wenn Du einen wirklich aktuellen 10.11.3er-Stick hin bekommst (10.11.3 nach dem 14.2. geladen..), startest Du damit besser. Das Update läuft allerdings meist ohne Probleme..