

Erledigt

Hilfe / Laptop Camera

Beitrag von „al6042“ vom 16. April 2016, 12:14

Hallo Shaddy90,

das klingt ganz genau nach dem bekannten Problem der Neustrukturierung des USB-Stacks in ElCapitan.

Da die interne Webcam am USB-Bus hängt und ElCap eine Begrenzung der Ports eingebunden hat, solltest du mal nach den Clover-Patches zum Öffnen dieser Begrenzung suchen.

Funktionieren die anderen USB Ports entsprechend ihrer Bezeichnung USB2.0/USB3.0?