

# Nach Update auf 10.7.4 kein WLAN mehr

**Beitrag von „kelkit“ vom 17. Mai 2012, 18:01**

Mein Notebook hat laut SystemInfo die Atheros AR928X Karte. (In Windows im Everest Programm steht AR5B97)

Habe die Kext-Datei und die DSDT, die ich benutze, auf einen Filehoster hochgeladen (War leider zu groß, um es im Forum direkt anzuhängen):

[http://www.filefactory.com/file/67jaa0awgkab/n/WIFI\\_Kext.zip](http://www.filefactory.com/file/67jaa0awgkab/n/WIFI_Kext.zip)