

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 26. April 2016, 08:46

Hey,

ich würde wenn möglich einen USB 2.0 Stick an einem USB 2.0 Port testen. Ja es kann sein, dass während der Installation nicht alle USB Ports funktionieren, da seit El Capitan ein USB Fix nötig ist. Teste es am Besten einfach mal mit einem anderen USB Stick und an einem anderen Port.

Viele Grüße und viel Erfolg,
Steffen