


Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „dietanu“ vom 27. April 2016, 21:01

Tja, das war wohl nix. Die Karte ist da, eingebaut und wird auch im Systembericht angezeigt:



Aber es werden keinerlei Geräte erkannt, weder USB 2.0 Geräte noch USB 3.0 und zwar weder am Header noch am Port hinten in der Slotblende. Das SATA Kabel ist angesteckt.

Was ich versucht habe:

- die von [@rubenszy](#) editierte config.plist
- meine "alte" config.plist
- mit den "Inject/HighCurrent" Einstellungen und ohne

Ergebnis war immer das Gleiche 😞

[@Brumbaer](#):

Hier mal meine config.plist:

[config_patched.plist.zip](#)

FakePCIID_XHCIMux oder GenericUSBXHCI habe ich nicht geladen (lt. next Wizard)

IORegistryExplorer Daten:

[Shiro Usagi.zip](#)