

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „biggasnake“ vom 28. April 2016, 22:39

So da bin ich wieder mit Ergebnissen:

Gehäuse/Frontpanel:

USB 3.0 Port: links: **SS03**

USB 3.0 Port: rechts: **SS04**

(rechts neben dem kleinen USB 3.1 Type-C)

USB 3.1: unten: siehe Screenshot (der rote Port auf dem Foto)


USB 3.0: oben: HS09 **erkennen beide keine USB3.0 Sticks**


(rechts, neben dem HDMI Port)

USB 3.0: unten: **SS05**

USB 3.0: oben: HS06 **erkennt keinen USB 3.0 Stick**

Edit:





Nochmal zur Veranschaulichung:

