

HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „crashT“ vom 29. April 2016, 11:34

Hallo [@rubenszy](#) wenn du den aus der efi Partition gemeint hast, dann ist er es. Vielleicht gibt es ja gar keinen anderen und die Frage war blöd.

Ich habe in der Zwischenzeit auch einen Beitrag gefunden in dem es um "Sandy Bridge-E & Ivy Bridge-E Power management 10.10 Yosemite" geht, also im speziellen um eine Clover patch für das IntelPowerManagement. Den habe ich mal mit eingebaut. Hat aber so für sich keinerlei Veränderung gebracht. Ich weis nicht ob ich den Link hier einbauen dürfte, es ist ein Forenbeitrag in insanelymac. Des Weiteren habe ich einen Beitrag gefunden der sich mit einem ["E5-2670 V1 Dual Socket PM Problem"](#) on a MacPro5,1 Profil beschäftigt, leider kann ich mit dem Beitrag nicht so viel anfangen. Den nehm ich jetzt mal auf, da es ein GitHub Link ist - hoffentlich werde ich nicht gleich wieder Verwarnt 😊