

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 29. April 2016, 22:15

Das tut mir aber jetzt echt leid, dass du so viel Arbeit mit mir hast.

Das zweite Laufwerk ist ein HFS+ Daten-Laufwerk. Ich gehöre zu der Sorte die BS und Daten strikt trennen. Ich habe die probelhalber die EFI gemountet. Ist komplett leer. Das Programm Konsole gibt bei mir unter USBInjectAll folgende Meldung aus.

Code

```
1. 29.04.16    20:16:59,000    kernel[0]:    USBInjectAll:    uia_exclude    specfies  
                'HS07;HS08;HS09;HS10;HS11;HS12;USR1;USR2'
```

Mehr steht nicht da.

Du musst dich da jetzt nicht weiter mit auseinandersetzen, mit dem Limit-Patch funktioniert ja alles zu meiner Zufriedenheit. Wie ganz am Anfang geschrieben, war ich auf diese Option erstmal nur neugierig, in Voraussicht, falls der Patch nicht mehr funktionieren sollte.

Vielen Dank für deine Bemühungen.