

USBInjectAll

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. April 2016, 23:26

Zwei Nachträge:

Die Negativ Liste benötigt USBInjectAll Version 0.5.8 oder neuer. Habe ich oben im Artikel nachgetragen.

In diesem Thread

[\[Skylake\] \[2 Fälle gelöst\] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports](#)

wurden an Hand des Artikels Konfigurationen nicht als Demo, sondern für existierende Boards erstellt.

Er zeigt die Abläufe nochmal am "lebenden" Objekt.