

Erledigt

YOSEMITE auf MEDION ERAZER X7835 Boot von Stick bricht ab. Was lässt sich am Screenshot erkennen?

Beitrag von „al6042“ vom 30. April 2016, 15:27

Wichtig wäre aber tatsächlich die Nutzung eine USB2.0-Sticks an einem USB2.0-Port. Während der Installation wird der USB3.0-Port noch nicht richtig angesprochen und kann zu genau diesen Symptomen führen.