

Erledigt

Clover: ErP Timer is not specified! Defaulting to 0x3840

Beitrag von „Chocco“ vom 3. Mai 2016, 00:57

Okay, der Mac14,2 besitzt eine Board ID, zu der es eine entsprechende plist in der kext gibt (Mac-27ADBB7B4CEE8E61.plist). In diesem Fall sollte zum einen der Hinweis im boot.log nicht mehr auftauchen und zum anderen sollten die Werte der plist für das Power Management übernommen werden. Das Testing werde ich morgen Abend machen und dann berichten - ist mir jetzt zu spät 😊

Viele Grüße
Stefan