

Erledigt

Clover: ErP Timer is not specified! Defaulting to 0x3840

Beitrag von „Chocco“ vom 3. Mai 2016, 20:12

keiner99: Mein Rechner mit dem GA-Z97-UD5H hat keinerlei Probleme mit dem Sleep. Dort verwende ich die DSDT aus dem OZMOSIS Bios und Clover liefert praktisch nur das SMBIOS. Mein aktueller Kandidat mit dem GA-Z97M-D3H (F8) hingegen wird komplett über Clover gestartet und verwendet das Original BIOS ohne extra-DSDT.

Zum Ursprungsthema: Ich habe per Clover Configurator das SMBIOS auf iMac14,2 geändert, meine alte Seriennummer jedoch übernommen. Was soll ich sagen, alles läuft perfekt 😊 Die ErP Timer Meldungen sind verschwunden, iMessage funktioniert und USB3 läuft weiterhin auf max. Speed. Aufwachen nach dem Sleep ebenfalls sauber.

Großes Merci **al6042!**

Mal sehen, welche Chromleiste ich noch polieren kann...

Grüße

Stefan