

Erledigt

OS X El Captain auf Alienware M11x R2

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Mai 2016, 09:36

[@snub2000](#)

Auch hier liegt es oft am OSXATIOFIX2Drv64

Im EFI-Ordner: EFI/Clover/drivers64UEFI(EFI-Partition-z.B. mit EFI-Mounter mounten) sollte eine der Beiden Dateien sein, vermutlich die OSXATIOFIXDrv64 Diese löschen.Clover nochmal auf den Stick installieren, und dann dabei die andere (OSXATIOFIX2Drv64) zum installieren mit auswählen.