

Kurzreview GA-Z68AP-D3 (rev. 2.0)

Beitrag von „Humpti“ vom 22. Mai 2012, 09:47

Ich würde Dir empfehlen, mal die SmBios.plist von MacPro3,1 auf iMac12,1 um zu stellen. Damit sollte dieser Fehler eigentlich behoben sein. Bei mir läuft das System damit einwandfrei und auch die Lüfter drehen normal.

Das Problem ist nämlich, dass im MacPro kein i7 verwendet wird und daher das PowerManagement nicht richtig läuft. Im iMac ist dieser jedoch verbaut und somit stellt sich das System, bei Änderung der SmBios.plist, auch entsprechend ein.