

Erledigt

Problem beim Setup von El Capitan 10.11.4

Beitrag von „griven“ vom 1. Juni 2016, 22:52

Für HDMI Audio braucht es noch einen DSDT Patch damit auch das funktioniert. Diese Patches bauen wir nicht per default in die die OZ Biosse ein da nie wirklich klar ist was am anderen Ende der Leitung für Hardware im Einsatz ist. Ich habe eine entsprechend gepachte DSDT angehängen die Datei einfach in das Verzeichnis /Efi/Oz/Acpi/Load/ auf der EFI Partition legen und fertig 😊