

Erledigt

## Atheros AR9285 DW1520 Kext

Beitrag von „griven“ vom 6. Juni 2016, 22:04

Na aber ich dafür 😊

Letztlich war die IO80211Family.kext nicht mehr unangetestet. Letztlich habe ich einfach den Atheros WLAN Fix in die DSDT eingebaut und zudem haben wir die IO80211Family.kext gegen das Original ersetzt und schon hat das WLAN den Dienst aufgenommen 😊

Ich habe das Thema als erledigt markiert.