

Erledigt

USB3 Problem 10.11.5 - Transcend Kartenleser

Beitrag von „derpuma“ vom 7. Juni 2016, 16:15

So. Wollte nur abschließend mitteilen, dass das Problem gelöst ist.

Es lag am OZMOSIS BIOS. Ein Flash aufs Versionsgleiche Original Gigabyte BIOS, mit anschließendem Flash aufs OZMOSIS hat das USB3 Problem beseitigt. Zuvor hatte ich das neuste OZMOSIS über ein älteres Gigabyte BIOS geflasht!

Credit to al6042