

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „Kasi99“ vom 9. Juni 2016, 09:59

Hallo, Vllt hat jemand einen Tipp für mich...

es geht um USB 3.0!

Hardware, ga-z68xp-zd4! nutze neuste Clover version mit mac OS x 10.11.5!

und Ich habe auch eine DSDT, ob die eigentlich noch gebraucht wird oder überhaupt geladen wird kann ich nicht sagen! Die DSDT brauchte ich damals zu um audio aus meiner 7970 per hdmi zu bekommen!

nun zum eigentlichen Thema, habe mir hier alles durch gelesen und ausprobiert aber irgendwie komme ich nicht weiter!

wenn ich den 3rd usb kext aus der neusten multibeast version installieren funktioniert mein usb3 aber ich kann auch nicht sagen ob es dann usb 3 oder 2 ist, da im gerätebaum bei usb nix neues auftaucht!

hau ich den kext wieder raus und Patch meine DSDT mit Maciasl mit der General quelle und den patch USB-Device Rename for OSX 10.11, dann sehe ich USB 3 im gerätebaum aber der USB 3 ist dann tot!

ich hoffe ich habe es einiger maßen verständlich rübergebracht 😊

Beste grüsse aus MV