

**Erledigt**

## **Dell UP2715K und MSI GTX 960 Grafikkarte**

**Beitrag von „griven“ vom 10. Juni 2016, 00:13**

Hier liegt offenbar auch das Problem OS-X bzw. der NVIDIA Webtreiber rafft nicht, dass die beiden Aus/Eingänge kombiniert werden müssen sondern erkennt einfach beide Inputs des Monitors als jeweils separate Monitore. Was Du mal versuchen kannst ist im CloverConfigurator den Haken bei InjectEDID zu setzen vielleicht hilft das.