

Erledigt

USB-Ports unter 10.11.5 laufen nicht

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 27. Juni 2016, 16:46

Die .plist bearbeiten und als Bootarg folgendes ergänzen:

```
uia_exclude=HS01;HS02;HS07;HS10;SS01;USR1;USR2
```

Müsste jetzt gehen