

Erledigt

Thunderbolt klappt nicht Z97-Deluxe

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Juni 2016, 02:10

USB3.1/C ist NICHT Thunderbolt3. Ergo nutzt auch kein "Adapter". Richtig ist vielmehr, dass Thunderbolt3 zum einen über die gleiche Buchse geführt wird, zum anderen neben Displayport auch direkt USB3.1 transportiert. Das heisst, es können native USB3.1 Geräte bis maximal 10Gbit/s (Verdoppelung gegenüber USB3.0 mit 5Gbit/s) daran betrieben werden. Thunderbolt3 hingegen arbeitet mit 40Gbit/s.

Clover und Ozmosis haben mit Thunderbolt nix am Hut.