

Erledigt

Probleme mit dem HP 8460p

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 30. Juli 2016, 18:36

Die USB Ports basieren auf einem NEC Chipsatz, für den es leider meines Wissens keine passende Kext gibt. Die Universalkexts bringen nichts. Versuch mal ob die Ports funktionieren, wenn du einen USB Stick an den einen Port steckst, wieder heraus ziehst und an den anderen Port steckst. Bei mir werden dadurch beide Ports mit vollem Speed "aktiviert", jedenfalls bis zum nächsten Neustart.