

Erledigt

USB Geräte werden an 4 Ports nicht erkannt!

Beitrag von „MacGrummel“ vom 31. Juli 2016, 00:58

Wenn Du schon über 50 Beiträge hier geschrieben hast solltest Du eigentlich auch den einen oder anderen gelesen haben. Dass USB-Ports unter El Capitan nicht immer erkannt werden (und deren Anzahl in etwa auf die USB-Ports eines iMac reduziert werden) ist ein Hackintosh-Standard-Problem und bedarf keines Ausrufes oder Gebrülles. Sieh Dich einfach mal in IRGENDEINER Anleitung zu ElCapitan um, überall wirst Du etwas da zu finden. Ob es dann eine Zeile bei den Kext- und Kernel-Patches bei Clover, eine DSDT-Erweiterung oder ein zusätzlicher Kext ist, den Du einfügen musst, überraschen sollte das nicht! Such Dir das passende raus: Die Zeile in Clover

Code

1. AppleUSBXHCIPCI
2. 83BD8CFEFFFF10
3. 83BD8CFEFFFF1F
4. change 15 port limit to 30 in AppleUSBXHCIPCI

und der übliche USBInjectAll.kext werden sicher weiter helfen.