

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „al6042“ vom 9. August 2016, 20:06**

Lass doch mal das Kext Utility nochmal drüber laufen und starte danach noch mal.