

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 9. August 2016, 20:18

So, das hat schon mal einen kleinen Fortschritt gebracht: Es werden jetzt wieder alle Ports erkannt. Allerdings laufen an sämtlichen Ports nur 2.0-Geräte. 3.0 Sticks werden nicht erkannt. Über den 3.0 Hub funktionieren ebenfalls nur 2.0 Geräte und Stick (Apple Keyboard + Bluetooth-Dongle)...