

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 9. August 2016, 20:27**

USB 3.0 lief auf 10.11.5 noch gar nicht 😊 Hab das immer aufgeschoben - bis dann Update kam. Ich dachte, der Kext von dir installiert auch die 3.0-Ports?