

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 9. August 2016, 20:32**

War wohl ein kleines Missverständnis, mit deinem Kext meinte ich den hier: [USBInjectAll für OS X 10.11.x El Capitan](#)

Was anderes habe ich noch nicht probiert, also jedenfalls noch keinen speziellen Kext für USB3.0...